



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2311/003-78/508/ПВПР

вручается: Администрации Кировского района Санкт-Петербурга, юридический адрес:
198095г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, лит. А, ИНН: 7805059546, ОГРН:
1037811014515

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

При проведении профилактического визита №2311/003-78/508/ПВЛПБ (учетный номер ФГИС ЕРКНМ ПМ 78230061000208483006) в период с «22» ноября 2023 г. по «24» ноября 2023г. в соответствии с пунктом 11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности на объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района Санкт-Петербурга ИНН 7805011953 юридический адрес: 198302, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 8, к. 3, лит. А

в ходе которого присутствовал директор ГБОУ СОШ №264 Кировского района Санкт-Петербурга.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридического лица от 22.11.2023 г. №ЮЭ9965-23-148360826, а также Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района Санкт-Петербурга, территориальное управление Кировского административного района Санкт-Петербурга (Администрация Кировского района) является учредителем юридического лица в отношении которого проводился профилактический визит.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контроле)

Адм. Кировского р-на
№ 01-14-22524/23-0-0
от 28.11.2023



Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова. Д. 3, к. 2, лит. А	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Из коридора (3 этаж) длиной более 15 м (фактически длина коридора составляет 41,9м) четырехэтажного здания при отсутствии естественного проветривания не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56, ст. 85, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.2 «в»;	01.07.2024	
2.	Ширина эвакуационных выходов в свету, ведущего из помещения коридоров 2, 3 этажей, при числе эвакуирующихся из помещения более 50 чел., составляет менее нормативного – 1,2 м. (фактически 0,89м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.4, 4.2.19;	01.07.2024	
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету, из помещения столовой, при числе эвакуирующихся из помещения более 50 чел., составляет менее нормативного – 1,2 м. (фактически 0,66м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.4, 4.2.19;	01.07.2024	
4.	Ширина эвакуационных выходов в свету, ведущих из лестничной клетки и тамбура непосредственно наружу (все ЛК), составляет менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршруту лестницы (фактически – требуемая ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, составляет 1,35 м., фактическая ширина указанных выходов непосредственно наружу составляет 0,835м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.20, п. 4.4.1, п. 4.1.4;	01.07.2024	

5.	Ширина пути эвакуации по лестницам, расположенным в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, в свету составляет менее нормативного 1,35 м. (Фактически – ширина лестничных маршей менее нормативного, но не менее 1м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.1.4, 4.4.1 «а»;	01.07.2024	
6.	Ширина лестничной площадки, (ЛК 3), в свету составляет менее ширины марша лестницы (фактически – ширина лестничной площадки 1,18 м, а ширина лестничного марша, составляет 1,317 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 4.1.4, 4.4.1 «в»;	01.07.2024	
7.	На объекте защиты отсутствуют ручные пожарные извещатели у всех выходов из зданий, в вестибюлях и холлах. (Фактически ИПР отсутствуют)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» СП 484.1311500.2020 п.6.6.27	01.07.2024	
8.	При высоте лестницы, размещенной в помещении 11 этажа, более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м (фактически – ограждение отсутствует).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.5;	01.07.2024	
9.	Регламент обслуживания СОУЭ не соответствует типовому регламенту приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59639-2021 (Фактически – в регламенте обслуживания СОУЭ, предоставленном ГБОУ СОШ №264 отсутствует информация о замене технических средств и ресурсных элементов СОУЭ; осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54; ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, п.6.4.8, 6.4.7	01.07.2024	

10.	<p>Регламент обслуживания СПС не соответствует типовому регламенту, приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59638—2021 (Фактически – в регламенте обслуживания СПС, предоставленном ГБОУ СОШ №264 отсутствует информация о замене технических средств СПС, ремонте СПС, устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания)</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54; ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п.6.4.2, 6.4.5</p>	01.07.2024	
11.	<p>Не выполнены требования к оформлению Договора на ТО КСОБ (Договор №264/КСОБ-2023 от 10.02.2023), а именно: в указанный договор не включен график плановой замены технических средств)</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54; ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, п.6.2.4, 6.4.7</p>	01.07.2024	
12.	<p>На объекте защиты допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы. (Фактически согласно рабочему проекту «Системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре» шифр: 1032-1-ПЗ, 1032-1-ПС система смонтирована в 2012 году., а именно световой оповещатель «ОПОП 15-1/1» (10 лет), оповещатель пожарный речевой Inter M (10 лет), блок линейный.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54; ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.7</p>	01.07.2024	

13.	<p>Правообладатель объекта защиты не обеспечивает проведение ежегодных комплексных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации), эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке. (Фактически – согласно рабочему проекту «Системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре» шифр: 1032-1-ПЗ, 1032-1-ПС система смонтирована в 2012 году. Согласно паспортам на элементы указанной системы предоставленным правообладателем объекта защиты, а именно: извещатели пожарные дымовые ИП 212-32М (Паспорт СВТ67.00.000-02), ИПДЛ-Д-II (Паспорт) прибор приемно-контрольный, а информации о возможности дальнейшей эксплуатации указанных средств в паспортах на изделия не имеется).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54; ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», п.6.6</p>	01.07.2024	
-----	---	--	------------	--

Срок профилактического визита продлен до трех дней в связи с проведением испытания системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Протокол испытания от 22.11.2023 г.)

В рамках профилактического визита на объекте защиты представлен отчет по оценке пожарного риска (выполненный Кировское отделение СПб ГО общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 2021 года), в рамках рассмотрения установлено несоответствие расчета по оценке пожарного риска на объект надзора предъявляемым требованиям, а именно: неверные исходные данные, не выполнены дополнительные противопожарные мероприятия (компенсирующие). Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«12» часов «00» минут «24» ноября 2023 г.

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Кировского района Управления по
Кировскому району Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Макарова Наталья Тарасовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

