



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1 - 447/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 264 Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБОУ
средняя школа №264 Кировского района г. Санкт-Петербурга), юридический адрес:
198302, ул. Маршала Казакова, д. 3, к. 2, лит. А, ИНН: 7805011953, ОГРН: 1037811059494**
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого
возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления Кировского района ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Евлоева Магомед-Сали Бембулатовича от 21.11.2020 года № 30-1-447.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «17» ноября 2020 г. по «30» ноября 2020 г., Свичкаревым Александром
Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Прохоровичем Дмитрием
Валерьевичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая
выездная проверка объекта защиты – общеобразовательное учреждение (высокого риска),
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 3, к. 2, лит. А. .
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
----------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (3 этаж) помещение № 34 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 55, ст. 56, ст. 85 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности» п. 7.2(в);	01.12.2021г.	
2	Ширина лестничного марша(3 этаж помещение № 23 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г) составляет менее 1,35 м (фактически 0,93 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1;	01.12.2021г	
3	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущих из класса помещение № 22 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г) составляет менее 0,8 м (фактическая 0,5 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.12.2021г	
4	Руководитель организации допустил изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23о.	01.12.2021г	

	<p>предусмотренные документацией класса функциональной пожарной опасности части здания (фактически из коридора помещение № 22 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г фактически допущено размещение 2-х учебных класса).</p>			
5	<p>Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) в помещении, расположенном на 3 этаже здания (помещение № 3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.). (Фактически в стене и в полу отверстие).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 22</p>	01.12.2021г	
6	<p>При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания в планы эвакуации не внесены соответствующие изменения</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 «Система стандартов безопасности труда</p>	01.12.2021г	

		(ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования методы контроля».		
7	<p>Заполнение дверных проемов в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №24,25 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора (помещение № 4 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.12.2021г	
8	<p>Помещения складского назначения, расположенные на 3 этаже (помещения №24, 25 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не оборудованы системой противопожарной защиты.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 91, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4, табл. А.1</p>	01.12.2021г	

9	<p>Для помещений складского назначения, расположенных на 3-ем этаже здания (помещение № 24, 25, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.</p>	<p>п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);</p>	01.12.2021г	
10	<p>Для складского помещения, расположенного на 3-ом этаже здания (помещение № 3, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не верно определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.</p>	<p>п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением</p>	01.12.2021г	

		правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);		
11	Высота эвакуационного выхода в свету, ведущего из класса помещения № 22 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г) составляет менее 1,9 м (фактическая 1,78 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.18;	01.12.2021г	
12	Заполнение оконного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей складское помещение (помещение №21 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора (помещение № 51 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 01.03.2003г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлено окно с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.12.2021г	
13	Для помещения складского назначения, расположенного на 3-ом этаже здания (помещение № 21, нумерация по плану	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент	01.12.2021г	

	<p>филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.</p>	<p>о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);</p>		
14	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №21 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора (помещение № 51 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2.</p>	01.12.2021г	

	установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
15	Ширина эвакуационного выхода в свету, в перегородке между классами № 22 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г) составляет менее 0,8 м (фактическая 0,6 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.12.2021г	
16	Для помещения складского назначения, расположенного на 2-ом этаже здания (помещение № 2, 3, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.)	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);	01.12.2021г	
17	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение №2, 3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН»	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы	01.12.2021г	

	<p>проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2.</p>		
18	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение №73 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от спортивного зала (помещение № 7 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2.</p>	01.12.2021г	

	заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
19	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение библиотеки, (помещение №68 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 56 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.12.2021г	
20	Для помещения библиотеки на 2 этаже здания (помещение №68 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение	01.12.2021г	

	соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не обозначены на дверях помещений.	распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);		
21	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей складское помещение, (помещение №21, 22 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 23 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.12.2021г	
22	Для помещений складского назначения, расположенных на 2-ом этаже здания (помещение № 21, 22, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2	01.12.2021г	

	инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначена на двери помещения.	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);		
23	Помещения складского назначения, расположенные на 2 этаже (помещения № 21, 22, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не оборудованы системой противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 91, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4, табл. А.1	01.12.2021г	
24	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №37 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от спортивного зала	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.12.2021г	

	(помещение № 44 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
25	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 26 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г) составляет менее 1,2 м (фактическая 0,83 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.12.2021г	
26	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 60 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г) составляет менее 1,2 м (фактическая 0,82 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.12.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Свичкарев Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего

(их) проверку)

«30» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Ильцова И. В.
инспектор 7504 сош №264


(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего

при проведении проверки)

«30» ноября 2020 г.



(подпись)

Ильцова И. В.

(подпись)