



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

Предписание № 30-1 - 449/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 264 Кировского района г. Санкт-Петербурга (ГБОУ
средняя школа №264 Кировского района г. Санкт-Петербурга), юридический адрес:
198302, ул. Маршала Казакова, д. 3, к. 2, лит. А, ИНН: 7805011953, ОГРН: 1037811059494**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого

возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления Кировского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Евлоева Магомед-Сали Бембулатовича от 21.11.2020 года № 30-1-449.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «17» ноября 2020 г. по «30» ноября 2020 г., Свичкаревым Александром Евгеньевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Прохоровичем Дмитрием Валерьевичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – общеобразовательное учреждение (высокого риска), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, д. 8, к. 3, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение №79 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 77 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г.	
2	<p>Ширина лестничного марша(3 этаж помещение 3-Н №100 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г) составляет менее 1,35 м (фактически 0,93 м)</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1;</p>	01.11.2021г	
3	<p>Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 42 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г.</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы</p>	01.11.2021г	

	Санкт-Петербурга от 05.12.2013г) составляет менее 1,2 м (фактическая 0,9 м)	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;		
4	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 75 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г) составляет менее 1,2 м (фактическая 0,87 м)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19;	01.11.2021г	
5	Расстояние от осветительных проборов до извещателей менее 0,5 метра. (помещение № 59, 1 этажа, помещение № 153, 1 этажа, помещение № 58, 1 этажа нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.54, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15	01.11.2021г	
6	Помещения складского назначения, расположенные на 2 этаже (помещения №79, 80 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не оборудованы системой противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 91, СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4, табл. А.1	01.11.2021г	
7	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №2 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	01.11.2021г	

	<p>Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>		
8	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г	

9	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №4 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г	
10	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №5 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г	

	<p>Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>			
11	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение венткамеры, (помещения №6 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г	
12	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение венткамеры, (помещения №7 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p>	01.11.2021г	

	<p>к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>		
13	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, (помещения №9 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г	
14	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент</p>	01.11.2021г	

	<p>отделяющей помещение подсобного помещения, (помещения №10 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).</p>	<p>о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>		
15	<p>Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, (помещения №11 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г.</p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.</p>	01.11.2021г	

	Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).			
16	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, (помещения №12 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	01.11.2021г	
17	Для помещений складского назначения, расположенных в подвале здания (помещение 1-Н № 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара	01.11.2021г	

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района управления по Кировскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Свичкарев Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего

(их) проверку)

«30» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

М. В. Везова М. В.,
директор ТБДУ СОСН № 264

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении проверки)

«30» ноября 2020 г.



(подпись)



(подпись)