

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №264
Кировского района
Санкт-Петербурга
ул. М. Казакова, д.3, корп.2, литер А;
Санкт-Петербург, 198302
Тел.:(812)7586522 Факс(812)7586522
E-mail:sc264@kirov.spb.ru
ОКПО35525093 ОКОГУ23280
ОГРН1037811059494
ИНН/КПП 7805011953/780501001

Начальнику
управления по Кировскому району
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
М-С.Б. Евлоеву

Директор ГБОУ средней школы №264
И.В. Шведова

От 01.12.2021 № _____
На № _____ от _____

Уважаемый Магомед - Сали Бембулатович !

В ответ на представление № 30 -1-449 /1/1 от 30 ноября 2020 г., в котором сообщается, что при проведении плановой проверки ГБОУ средней школы №264 Кировского района Санкт-Петербурга были обнаружены следующие нарушения, сообщаю

№ п/п.	Перечень выявленных нарушений	Срок устранения
	ул. Морской Пехоты, д.8, корп.3, Лит А.	
1.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение № 79 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-ом этаже здания от коридора (помещение №77 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05. 12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
2.	Ширина лестничного марша (3 этаж помещение 3-Н № 100 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) составляет менее 1,35 м (фактически 0,93м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 42 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) составляет менее 1,2 м (фактически 0,9 м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
4.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 75 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) составляет менее 1,2 м (фактически 0,87м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

5.	Расстояние от осветительных приборов до извещателей менее 0,5 метра. Помещение № 59 ,153,58 - 1 этажа, помещение (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.)	Планируем выполнить до 01.03.2021г.
6.	В помещениях складского назначения, расположенного на 2 этаже(помещения № 79,80 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не оборудованы системой противопожарной защиты.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
7.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения №2 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора(помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
8.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещение №3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора (помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
9.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, помещение № 4 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

10.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, помещение № 5 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
11.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение венткамеры, помещение № 6 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
12.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение венткамеры, помещение № 7 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
13.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение венткамеры, помещение № 9 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

14.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, помещение № 10 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
15.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, помещение № 11 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
16.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, помещение № 12 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное в подвале здания от помещения коридора помещение № 1(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
17.	Для помещений складского назначения расположенных в подвале здания в помещениях 1-Н № 2,3, 4 5, 9,10,11,12 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.). Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на дверях помещений.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
18.	Ширина эвакуационных выходов в свету, в железной решетке на крыльце при выходе из здания № 3-Н (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 05.12.2013г.) составляет менее 1,2 м (фактически 0,68м)	Планируем выполнить до 01.03.2021г.

Директор ГБОУ средней школы №264

И.В. Шведова

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №264
Кировского района
Санкт-Петербурга
ул. М. Казакова, д.3, корп.2, литер А;
Санкт-Петербург, 198302
Тел.: (812)7586522 Факс (812)7586522
E-mail: sc264@kirov.spb.ru
ОКПО35525093 ОКОГУ23280
ОГРН1037811059494
ИНН/КПП 7805011953/780501001

От _____ № _____
На № _____ от _____

Начальнику
управления по Кировскому району
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
М-С.Б. Евлоеву

Директор ГБОУ средней школы №264
И.В. Шведова

Уважаемый Магомед- Сали Бембулатович !

В ответ на представление № 30 -1-447 /1/1 от 30 ноября 2020 г., в котором сообщается, что при проведении плановой проверки ГБОУ средней школы №264 Кировского района Санкт-Петербурга были обнаружены следующие нарушения, сообщаю

№ п/п.	Перечень выявленных нарушений	Срок устранения
	ул. Маршала Казакова, д.3, корп.2, Лит А.	
1.	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров (3этаж) помещение № 34 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
2.	Ширина лестничного марша 3 этаж помещение № 23 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) составляет менее 1,35 м (фактически 0,93м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из класса № 22 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) составляет менее 0,8 м (фактически 0,5м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

4.	Руководитель организации допустил изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации, предусмотренные документацией класса функциональной пожарной опасности части здания, совмещение двух учебных классов (помещение № 22 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), фактически допущено размещение 2-х учебных классов.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
5.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшегося отверстия в месте пересечения противопожарных преград с различными, в том числе электрическими проводами, кабелями в помещении, расположенном на 3 этаже здания (помещение № 3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), фактически в полу и стене отверстие.	Планируем выполнить до 01.03.2021г.
6.	При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания в планы эвакуации не внесены соответствующие изменения	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
7.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение подсобного помещения, помещение № 24, 25 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора помещение №4(нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах . (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
8.	Помещения складского назначения, расположенного на 3-ем этаже здания (помещение № 24, 25 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не оборудованы системой противопожарной защиты.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
9.	Помещения складского назначения, расположенного на 3-ем этаже здания (помещение № 24,25 , нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на дверях помещений.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

10.	Для складского помещения, расположенного на 3-ем этаже здания (помещение № 3 , нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не верно определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на двери помещения.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
11.	Высота помещения складского назначения, расположенного на 3-ом этаже здания помещения №22, нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) составляет менее 1,9 м (фактическая 1,78 м).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
12.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение (помещение № 21 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора (помещение № 51 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлено окно с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
13.	Для помещения складского назначения, расположенного на 3-ем этаже здания (помещение № 21 , нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на двери помещения.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
14.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения № 21 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 3-м этаже здания от коридора (помещение № 51 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
15.	Ширина эвакуационного выхода в свету, в перегородке между классами №22 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004 г.) составляет менее 0,8 м (фактически 0,6 м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

16.	Для помещения складского назначения, расположенного на 2 –ом этаже здания (помещение №2, 3 , нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на двери помещения.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
17.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения № 2, 3 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004 г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 1 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004 г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
18.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения, (помещения № 73 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от спортивного зала (помещение № 7 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
19.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение библиотеки, (помещения № 68 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 56 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
20.	Для помещения библиотеки на 2 –м этаже здания (помещение № 68 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на дверях помещений.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

21.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей складское помещение , (помещения № 21, 22 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от коридора (помещение № 23 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
22.	Для помещений складского назначения, расположенных на 2-ом этаже здания, (помещения № 21, 22 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно- складского бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) огнестойкости). не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на двери помещения.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
23.	Помещения складского назначения, расположенных на 2-ом этаже здания, (помещения № 21, 22 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно- складского бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) огнестойкости). не оборудованы системой противопожарной защиты.	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
24.	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения , (помещения № 37 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 2-м этаже здания от спортивного зала (помещение № 44 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах, (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
25.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения № 26 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) составляет менее 1,2 м (фактически 0,83 м)	Планируем выполнить до 01.11.2021г.
26.	Ширина эвакуационного выхода в свету, ведущего из помещения №60 (нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 19.03.2004г.) составляет менее 1,2 м (фактически 0,82 м).	Планируем выполнить до 01.11.2021г.

Директор ГБОУ средней школы №264

И.В. Шведова